



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: UNIDAD I – ACTIVACION SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS

Debido a un cortocircuito en el transformador 1B3B de 380 V, se ha producido la activación de la detección de humos de la sala donde se ubica dicho transformador. La Unidad I se encuentra parada, en modo 5 de operación, finalizando los trabajos de la 20ª parada de recarga de combustible y mantenimiento general

Almaraz, 29 de diciembre de 2009

NOTA INFORMATIVA