



CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

19 de abril de 2017

INOPERABILIDAD TEMPORAL DE DOS BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La Central Nuclear de Trillo, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la inoperabilidad temporal de dos bombas del sistema de agua contraincendios.

A consecuencia de la implantación de una Modificación de Diseño en el interruptor de alimentación a las bombas UJ02D001 y UJ03D001, durante más de 7 días éstas han estado inoperables, sin haberse tomado las acciones requeridas por la especificación. Las dos bombas se encuentran ya en situación operable.

La Central Nuclear de Trillo opera con total normalidad al 100 % de potencia.