



CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

Almaraz, 23 de febrero de 2016

ACTIVACION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL CUBICULO DEL 4º GENERADOR DIESEL

A las 11:20 de hoy, mientras se estaban llevando a cabo las tareas de mantenimiento mecánico en el 4º generador diésel que se encontraba fuera de servicio, consistentes en el drenaje de los circuitos de refrigeración, se ha producido un conato de incendio en uno de los pupitres mecánicos de este equipo, provocando la actuación del sistema de detección de incendio dispuesto en su área de influencia.

Los propios operarios que se encontraban realizando en esos momentos los citados trabajos de mantenimiento, han procedido a sofocar inmediatamente el conato quedando restablecida la normalidad en la citada área.

Los sistemas de detección han funcionado correctamente, no habiendo afectado al funcionamiento de la planta, que opera con normalidad.

Esta circunstancia ha sido comunicada puntualmente al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos reglamentarios.